



Scavo di sbancamento fra le paratie eseguite in corso Venezia

Tipologia di risorsa: Photograph

Creatore: Publifoto

Data: 13.04.1961

Full description

Title: Scavo di sbancamento fra le paratie eseguite in corso Venezia

Original title: 10° lotto - C. Venezia. Scavo di sbancamento fra le paratie eseguite Description: Lo scatto documenta i lavori di sbancamento in corso Venezia. Al centro dello scavo si trova un manufatto in mattoni in fase di smantellamento ad opera di tre operai. Ai lati dello sbancamento si vedono le armature metalliche delle paratie

Inscription: [1]- "10° lotto - C. Venezia - Scavo di sbancamento fra le paratie" [barrato]

Inscription: [2]- "Demolizione di 'vecchie fognature' [barrato] Scavo di sbancamento fra le paratie eseguite"

Inscription: [3]- "025988 // 13 APR. 1961 // Foto-attualità Publifoto, viale Montello, 16 Milano. Telefoni 348.618 - 342.510"

Collection: Luigi Zaretti Collection

Client: Zaretti, Luigi

Date of creation: 13.04.1961

Place of creation: Milano

Name of creator: Publifoto (Assistant to)

Producer name: Publifoto

Place of publication: Milano

Subjects Sbt: Cantieri edili, Operai, Macchine operatrici, Metropolitane, Lavori stradali, Ingegneria civile

Subjects Getty AAT: Subways, Construction sites, Construction workers, Machine tools, Public works, Civil engineering

Depicted place: Milano

Classification: 625.400

Reference: <http://metromilano.biblio.arc.usi.ch/>

Scheda immagine n. 173

06-06-2026 17:08:16

Document type: Photographic material

Original technology: Analog

Specific document definition: Photograph

Material: Paper

Colour: Black-and-white

Polarity: Positive

Material type: Opaque

Process and technique: Gelatin silver process

Orientation and form: Portrait

Work dimensions: 24x18 cm